

# ラバトップジョイント®ZAKU



## 特長

### 異物の堆積しにくい構造


フェイスプレートとシール材の間への異物の堆積は、走行車両の荷重がシール材に伝達され破損につながります。ラバトップジョイント®ZAKUはシール材上部の空隙をなくすことで、異物の堆積しにくい構造となっています。

### 伸縮繰り返しに強いシール材を採用

伸縮装置のシール材として長きにわたり実績のある、伸縮繰り返しに強いウレタン系シール材を採用しています。



### 従来型伸縮装置



- ・土砂などの異物が堆積し、走行車両の荷重がシール材に負荷
- ・伸縮最小時には、負荷が増大

### ラバトップジョイント®ZAKU

ギャップスポンジ



止水性を長期間維持!


- ・隙間がなく、異物のたまりにくい構造
- ・紫外線に強い素材を採用し、シール材の長寿命化

# 品 種


品 名	伸 縮 量 (mm)	適用最大 床版遊間 (mm)	伸 縮 部 寸 法(mm) [下図A部]		
			無圧縮時	圧 縮 時	伸 張 時
ラバトップジョイント ZAKU 25型	25	75	69	50	75
ラバトップジョイント ZAKU 35型	35	105	96	70	105

※各品種用の耐グレーダー、二次止水部材、端部立ち上がり構造、別途製作可能です。

## ラバトップジョイント ZAKU 25型



## ラバトップジョイント ZAKU 35型



# 性能試験

## 伸縮耐久性試験

### 試験条件

試験機により規定の伸縮量の繰り返しを行い、製品の破損の有無を確認する。

繰り返し回数：11000回

### 試験結果

いずれの部材も亀裂などの破損なし



## 漏水確認試験

### 試験条件

上記、伸縮耐久性試験後の試験体の上部に水を張り、漏水の有無を確認する。

水張り時間：24時間

### 試験結果

いずれの箇所からも漏水なし



# 施工上の注意



- ・輸送時に側板に付属している留め具は、固定終了時まで取り外さない様にして下さい。取り外して施工した場合、損傷を早める原因となることがあります。
- ・損傷の原因となりますので、翼鉄筋とアンカー筋、配力筋の溶接は充分に行ってください。

# 荷 姿

品 名	製品長さ	製品重量
ラバトップジョイント ZAKU 25型	1.8m	27.6kg/m
ラバトップジョイント ZAKU 35型	1.8m	38.8kg/m

# アオイ化学工業株式会社

本 社 / 〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号 TEL(082)877-1341(代)  
 http://www.aoi-chemical.co.jp FAX(082)879-7260  
 東 北 支 店 / TEL(022)384-3171(代) 広 島 工 場 / TEL(0826)46-3511(代)  
 FAX(022)382-1260 FAX(0826)46-2843  
 関 東 支 店 / TEL(03)3993-9311(代) 埼 玉 工 場 / TEL(048)584-2511(代)  
 FAX(03)3993-9315 FAX(048)584-2510  
 北 陸 支 店 / TEL(025)280-0131(代) 北 京 支 社 / TEL +86(10)-65584184  
 FAX(025)281-8338 アオイテクノサービス(株) / TEL(082)877-0017(代)  
 中 部 支 店 / TEL(052)332-5611(代) アオイコーポレーション(株) / TEL(082)877-7336(代)  
 FAX(052)332-5615 アオイドリーム(株) / TEL(082)831-1345(代)  
 近 畿 支 店 / TEL(06)6631-2060(代) 台 湾 / 奥徳化学建材股份有限公司  
 FAX(06)6631-2170 シンガポール / AOI KAGAKU(SINGAPORE)  
 中 四 国 支 店 / TEL(082)877-7171(代) PTE.LTD.  
 FAX(082)877-5280 TEL(65)6659-1137(代)  
 九 州 支 店 / TEL(092)623-5556(代)  
 FAX(092)623-5559  
 北 海 道 営 業 所 / TEL(011)598-1151(代)  
 FAX(011)598-1553